

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

* ZUM ANSCHLAG AN EINEM FÜR KONSUMENTEN SICHTBAREN ORT FÜR 120 TAGE AB 20. AUGUST 2008*

MITTEILUNG ÜBER FREIWILLIGEN PRODUKTRÜCKRUF

TRUE TEMPER WOLF SL FAHRRADGABEL AN CERVÉLO FAHRRÄDERN

Cervélo hat ein potenzielles Sicherheitsrisiko den Gabelschaft betreffend entdeckt: Dieser könnte anknacksen und schließlich bei normalem Gebrauch brechen, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlieren, stürzen und sich schwerwiegende Verletzungen zuziehen könnte. Aus diesem Grund ruft Cervélo freiwillig alle True Temper Wolf SL Carbon-Fahrradgabeln zurück.

Obwohl die Wolf SL Carbon-Fahrradgabel sämtliche branchenüblichen Tests bestanden hat, wurde dieses bestimmte Problem während dieser Standardtests nicht entdeckt. Cervélo hat nun die Verwendung der True Temper Wolf SL Carbon-Fahrradgabel eingestellt.

Beschreibung: Die zurückgerufenen Gabeln weisen eine durchsichtige Deckschicht über schwarz gestrichener Carbonfaser auf, mit den Worten "Wolf Superlite" und dem dazugehörigen Logo knapp unterhalb des Scheidepunkts auf jedem Gabelbein und den Worten "SL" auf jedem Gabelbein oberhalb der Ausfallenden für die Gabelblätter. Auf der Innenseite jedes Gabelbeins ist das True Temper CRT™ Logo angebracht. Die zurückgerufenen Gabeln könnten in den folgenden Fahrradmodellen eingebaut worden sein: R3, R3 SL, Soloist Carbon, Soloist Carbon SL und bestimmte P3 Carbon Rahmensätze sowie komplette Fahrräder. Die True Temper Wolf SL Fahrradgabeln aus Carbonfaser, die von diesem Rückruf betroffen sind, wurden von November 2005 bis Juli 2008 über unabhängige Fahrradhändler verkauft, als ein vom Originalhersteller spezifiziertes Teil in manchen Einheiten der folgenden Cervélo Fahrradmodelle: R3, R3 SL, Soloist Carbon, Soloist Carbon SL und bestimmte P3 Carbon Rahmensätze sowie komplette Fahrräder. Sie wurden außerdem von November 2005 bis Juni 2007 über unabhängige Fahrradhändler als ein separates Nachrüstteil verkauft. Dieser Rückruf bezieht sich nur auf Wolf SL Gabeln. Die Wolf TT bzw. CL Gabeln sind davon nicht betroffen.

Abhilfe: Alle Konsumenten sollten die Benutzung von Fahrrädern, die mit den zurückgerufenen Gabeln ausgestattet sind, sofort einstellen und ihren autorisierten Cervélo Händler kontaktieren (über die unten angegebene Website) um eine Ersatzgabel gratis eingebaut zu bekommen. Die zurückgerufenen True Temper Wolf SL Gabeln werden durch die 3T Funda Pro Gabel ersetzt. Die Ersatzgabeln werden dem Kunden gratis zur Verfügung gestellt. Für die 3T Funda Gabeln muss der Gabelschaft auf die angemessene Länge zugeschnitten und ein Einsatzstück aus Aluminium in den Schaft eingeschweißt werden. Sämtliche mit diesen Arbeiten verbundenen Arbeitskosten werden von Cervélo übernommen.



www.cervelo.com/WolfSLrecall
recall@tridynamic.de

Gebührenfreie Hotline: 0800 – 1711711 9 bis 17 Uhr Mo-Do, Fr 9 bis 15 Uhr
(diese Rufnummer ist Ende kommender Woche gültig)
Oder +49 8387 – 92442-17